



Nombre:	Starter Kit para careta de soldadura Speedglas 9100X
Modelo:	06-0201-20
Marca:	3M
Color:	Transparente
Talla:	
Descripción:	Kit de Inicio para careta de soldadura 9100 lente auto-oscorecente 9100X. Fácil de colocar. Refaccionable Starter Kit para careta de soldadura Speedglas 9100X, Mod. 06-0201-20, incluye 5 micas externas, 2 micas internas, 1 banda para sudor.

Certificado:

Empaque:

Pieza

Material:	PVC/Polycarbonato
------------------	-------------------

Visualmente:	No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.
---------------------	---

Mantenimiento y cuidados:	Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo
----------------------------------	--

Observación general:	Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.
-----------------------------	--

Aclaración:	La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a:			
	Seguridad Industrial ARGOS S.A. de C.V.			
	 Teléfonos:	 WhatsApp:	 Correo:	 Página Web:
	55 5958-6040	55 3376-6090	ventas@guantesargos.com.mx	www.guantesargos.com.mx
	55 5958-6041			
	55 5958-6042			